

Liste der Normen im flexiblen Bereich

Diese Liste dokumentiert den aktuell Ausgabestand der Normen/Richtlinien die im flexibel akkreditierten Geltungsbereich Anwendung finden.

| Norm/Richtlinie | Blatt | Name | Ausgabestand | Einführung |
|----------------------|--------|---|--------------|------------|
| DKD-R 6-1 | Rev. 3 | Kalibrierung von Druckmessgeräten | 2014-03 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.1 | Prüfanweisung für zylindrische Einstellnormale, Lehrdorne und Lehrringe | 2006-02 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.2 | Prüfanweisung für Prüfstifte/Gewindeprüfstifte | 2007-07 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.4 | Prüfanweisung für Einstellmaße mit planparallelen oder sphärischen Messflächen sowie für Kugelendmaße und Stichmaße | 2009-09 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.8 | Prüfanweisung für zylindrische Gewinde-Einstellnormale, Gewinde-Lehrdorne und Gewinde-Prüfdorne | 2006-04 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.9 | Prüfanweisung für zylindrische Gewinde-Einstellnormale und Gewinde-Lehrnormale | 2006-04 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 4.12 | Prüfanweisung für Kegelnormale und Kegellehren | 2007-07 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 9.1 | Prüfanweisung für Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße | 2006-03 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 9.2 | Prüfanweisung für Tiefenmessschieber | 2006-03 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 9.3 | Prüfanweisung für Höhenmessschieber | 2006-03 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.1 | Prüfanweisung für Bügelmessschrauben | 2001-11 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.2 | Prüfanweisung für Bügelmessschrauben mit austauschbaren Messeinsätzen für Gewindemessungen und andere Messaufgaben | 2010-04 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.3 | Prüfanweisung für Feinzeigermessschrauben | 2002-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.4 | Prüfanweisung für Einbaumessschrauben | 2008-12 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.5 | Prüfanweisung für Tiefenmessschrauben | 2010-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.7 | Prüfanweisung für Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung | 2010-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 10.8 | Prüfanweisung für Innenmessschrauben und Innenmessgeräte mit 3-Linien-Berührung | 2024-02 | 2024-05 |
| VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 | 11.1 | Prüfanweisung für mechanische Messuhren | 2021-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 11.2 | Prüfanweisung für Feinzeiger mit mechanischer Anzeige | 2002-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 11.3 | Prüfanweisung für Fühlhebelmessgeräte | 2002-09 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 | 11.4 | Prüfanweisung für elektronische digitale Messuhren | 2020-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 12.1 | Prüfanweisung für Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außenmessungen | 2005-02 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 13.1 | Prüfanweisung für Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innenmessungen | 2005-02 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 13.2 | Prüfanweisung für Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung | 2005-11 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 14.1 | Prüfanweisung für elektrische Längenmessenrichtungen bestehend aus induktivem Messtaster und Messgerät | 2010-08 | 2022-06 |
| VDI/VDE/DGQ 2618 | 16.1 | Prüfanweisung für vertikale Längenmessgeräte | 2009-10 | 2022-06 |